



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Παπαντωνάκη Καλ.
Ταχ. Δ/ση : Β. Παύλου 1, Τ.Κ.:16673
Τηλ: 2132163600-1
Email: texnyp@asklepieio.gr

47. οικων

47


ΤΕΧΝ
16/07/2025

Αρ. Πρωτ.:

Βούλα : 25/06/2025

1817 12:30

Προς: Υποδιεύθυνση Οικονομικού



Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία επισκευής μίας μεταλλικής πόρτας για το κτίριο Ειρήνης.

Σχετικά

Τα υπ.αριθμ. 872/17-02-2025 έγγραφο του τμήματος ΕιρήνηςΑ.

Παρακαλούμε για την εργασία επισκευής μίας μεταλλικής πόρτας για το Ειρήνης.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή σύμβαση του Νοσοκομείου για επισκευές πορτών οποιουδήποτε τύπου.

Εσωτερική Διανομή:

- Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνικές προδιαγραφές

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

- Θα πραγματοποιηθεί εργασία επισκευής σε πόρτα στο κτίριο Ειρήνης.
- Η πόρτα είναι δίφυλλη ανοιγόμενη γυάλινη με κουφώματα αλουμινίου, διαστάσεων
Α φύλλο $\Pi \times \Upsilon \approx 110 \times 220$
Β φύλλο $\Pi \times \Upsilon \approx 125 \times 220$
- Η εργασία-επισκευή θα αφορά
 - A) Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της πόρτας με επισκευή στους μεντεσέδες-η πόρτα έχει κρεμάσει και καθίσταται προβληματικό το άνοιγμά της.
 - B) Εργασία επισκευής στο μηχανισμό ανοίγματος-κλειδαριά καθώς η πόρτα δεν ανοίγει με απλό σπρώξιμο.
 - Γ) Ρύθμιση σούστας-μηχανισμού επαναφοράς ώστε να κλείνει κανονικά η πόρτα.
- Πριν την υποβολή προσφοράς ο υποψήφιος θα επισκεφθεί το χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να λάβει γνώση του προβλήματος και θα λάβει βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέσει στα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού.
- Ο μειοδότης θα αποκαταστήσει τυχόν φθορές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια επισκευής.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 μήνες.